



Przewody odprowadzające do złącz kontrolnych oznaczonych jako ZP ułożyć w brzdach pod tynkiem pod warstwą ocieplenia w rurach ochronnych. Złącza kontrolne zainstalować w puszkach instalacyjnych z pokrywą. Puszki instalować na ścianach, na cokole, na wysokości ok. 0,2-0,5m.
Do instalacji podłączyć metalowe rynny, obróbki oraz inne metalowe elementy (np. drabinki).
Obok kominków wentylacyjnych zainstalować iglice o długości 0,9m.

<div><div><div></div><div>BIURO OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ „TECHNOPROJEKT” inż. Piotr Wojtan <small>Śnieżkowo 68 27-425 Wąbrzeźno tel. (41) 2646216 kom. 509714158 NIP 661-145-97-07</small></div></div></div>					Skala: 1:50	Nr rysunku: E-3
Inwestycja: Przebudowa części budynku gospodarczego, wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru na pomieszczenia świetlicy wiejskiej z instalacją wewnętrzną gazu w miejscowości Brzóstowa gmina Ćmielów na działce nr ew. 837/6						
Adres inwestycji: Brzóstowa gmina Ćmielów, działka nr ew. 837/6 obręb 260704_5.0003 (Brzóstowa)						
Specjalność	Projektant	Nr uprawnień	Data	Podpis	Temat rysunku: INSTALACJA ODGROMOWA	
Inst. elektryczne (projektant)	mgr inż. Piotr Klusek	SWK/0170POOE/11	Czerwiec 2021			
					NR STRONY	